

NÁZEV \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_ ACCORD DIESEL

VIN \_\_\_\_\_ JHMCN15205C207478

System	DTC kód	Popis
DIESEL Trvalý DTC	P1236	VYŠŠÍ PLNICÍ TLAK NEŽ OČEKÁVANÝ
DIESEL Trvalý DTC	P1248	KORELACE NESPRÁVNÉHO NAPĚTÍ SNÍMAČE A/B POLOHY PEDÁLU AKCELERÁTORU (APP) (SNÍMAČ D/E POLOHY ŠKRTICÍ KLAPKY (TP))
DIESEL Trvalý DTC	P2138	KORELACE NESPRÁVNÉHO NAPĚTÍ SNÍMAČE A/B POLOHY PEDÁLU AKCELERÁTORU (APP) (SNÍMAČ D/E POLOHY ŠKRTICÍ KLAPKY (TP))
DIESEL Dočasný DTC	NEBYL NALEZEN DTC	
SYSTÉM SRS Trvalý DTC	NEBYL NALEZEN DTC	
HONDA ABS Trvalý DTC	61-1	PORUCHA NAPĚTÍ AKUMULÁTORU
ELEKTROINSTALACE KAROSÉRIE Trvalý DTC	B1006	MICU ZTRATILA SPOJENÍ S MULTIPLEXNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKOU DVEŘÍ (HLÁŠENÍ SPÍNAČE ZÁMKU DVEŘÍ)
ELEKTROINSTALACE KAROSÉRIE Trvalý DTC	B1160	Řídicí modul měřidel ztratil spojení s multiplexní řídicí jednotkou dveří (hlášení spínače zámku dveří)
ELEKTROINSTALACE KAROSÉRIE Trvalý DTC	B1058	Řídicí modul relé ztratil spojení s multiplexní řídicí jednotkou dveří (hlášení spínače zámku dveří)
ELEKTROINSTALACE KAROSÉRIE Trvalý DTC	B1325	PORUCHA VSTUPNÍHO SIGNÁLU SNÍMÁNÍ DEŠTĚ

Datum \_\_\_\_\_ 28.7.2017

Číslo prodejce \_\_\_\_\_ 206534

Servis \_\_\_\_\_

Podpis vedoucího servisu \_\_\_\_\_