



## Návod na odstranění chyby P109A (nadměrné zředění oleje) u vozidel Honda CR-V rok výroby 2007 – 2012 v naftové motorizaci 2.2 i-CTDi 103kW (140 HP)

Použité nástroje:



- OBDII Bluetooth diagnostický modul ThinkDiag TKD01
- Smartphone s OS Android
- Aplikace ThinkDiag v. 2.7.2










#### Postup:



1. Do smartphonu nainstalovat aplikaci ThinkDiag v. 2.7.2
2. Podle návodu spárovat diagnostický modul se smartphonem
3. Zaregistrovat modul a aplikaci on-line
4. Stáhnout diagnostický software pro Hondu – Honda/Acura v. 48.60 (kdo chce, může i jiné značky 😊)
5. A jdeme na to!
6. Připojit diagnostický modul do OBDII zásuvky vozidla
7. Spustit aplikaci ThinkDiag ve smartphonu
8. Zapnout zapalování vozidla
9. Dále pokračovat klikáním na označené položky















Pak už jen dokončit dle instrukcí diagnostického programu a je to. 🤖👍